



DATE: 令和3年8月16日19時00分現在

国土交通省 天竜川上流河川事務所


天竜川左岸（208.2kp 付近）管理用通路欠損の

応急復旧工事完了

【河川情報 第8報】（ 19時00分 発表）

1. 概要： 令和3年8月15日午前10時頃、天竜川左岸 208.2kp 付近（長野県上伊那郡辰野町樋口地先）で管理用通路の欠損（L=40m 程度）が発生しました。
管理用通路の欠損箇所を埋める応急復旧工事が完了しました。
明日からは、欠損箇所の上下流を補強する工事を行っていきます。
2. 資料： 位置図 現地写真
3. 配布先： 伊那記者クラブ、駒ヶ根市記者クラブ、飯田市記者クラブ
4. 問い合わせ先
国土交通省 天竜川上流河川事務所 風水害災害対策支部
担当：副所長 加藤 博 副所長 森 匡
【TEL】0265-81-6460


被災箇所位置図



天竜川左岸 208. 2kp付近(長野県上伊那郡辰野町樋口)



↑ 令和3年8月15日10時時点



↑ 令和3年8月15日21時時点



↑ 令和3年8月16日時6時点



↑ 令和3年8月16日17時時点