



第118号 平成26年1月発行 発 行 者 国土交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 小渋川砂防出張所 小渋川支部安全協議会

今回のくろゆり通信では、年始のご挨拶と大鹿村内で実施している工事などについて紹介致します。

天竜川上流河川事務所長 \*務所にとってもおそらく三六災害・社会・経済を支えるべく努めて参議のご協力を頂いて天竜川上流域 かと感じております。 1つ・大鹿村の貴重 としてはまだ 世に評価頂ける仕 べり対策事業等、た、小渋川砂防山 微 文化が生きないますが ありま 上半ば 事をする 出張所管内 はです。 n っにお たところ 務 かいて治 当 に格別 所の 頂 いた火 で大 0 進砂た




現在、小渋川砂防出張所管内にて施工中の9件の工事について、現場の代表者へ工事目的や特徴、苦労した点などについて質問をして みました。今回はその中の4件について紹介します。

工事名/会社名/現場代表者 なにをする工事ですか? 現場での苦労や課題は? 地域の皆様へ一言! 本工事は、古くなった護岸直す工事です。 工事中ご迷惑をお掛けしております。現 93 現況の地形・植生を保存する為、使用する機械に制 在、進捗率約50%のところです。安全を第限があり、小型機械・人力併用で環境を乱さないよう 一に考え、無事故・無災害で工事完成を迎 この護岸工事の特徴として、コンケリートの使用 平成24年度 天竜川水系 一に考え、無事故・無災害で工事完成を迎 量が少なく自然石の合端から生まれる適 女高護岸工事 度な隙間が、動植物の良好な生息空間を に心掛け施工を行っています。 えられるよう施工して参りたいと思います今 ● 株式会社 三六組 生み出しより自然に近い工法です。 後も、ご協力お願い致します。 春日 茂樹 地すべい地帯の工事なので、軟弱な地盤・地質の箇所が 直径3.5mの集水井を深さ18mと21m 多く地山の肌落ちや岩盤掘削等で苦労しました。また、横方 早期に完成できるよう努力してまいります 平成25年度 天竜川水系 各 1基掘削し、そこから集水のためのボーリ 向へ70m以上に渡りボーリング削孔を行う作業においては、 視認できない地中を如何にして真っ直くに掘り進めるかが課 入谷地すべり抑制工事 ので、今後もご理解、ご協力よろしくお願い ングを行い、地下水を集め取り除き斜面の します。 題となり削孔箇所の周囲にモルタルを注入し固めることで 安定をはかる工法です。 膀間田建設株式会社 大蔵 廣光 長年にわたる河川流水や一緒に流れる砂 当社としては初めて使用する製品 丘法)であり 工事中は周辺の方々に大変ご迷惑をお 平成25年度 天竜川水系 沢戸3号、4号床固補強工事 礫等の浸食により床固工が損傷したため、 日々試行錯誤の連続です。古い床固工を取り壊す際 かけしますが、安全第一を念頭に工事を進 にどうしても騒音が発生してしまうため、最短期間で終 水通し部に厚さ5cm のゴム製品を設置し めてまいりますので、皆様のご理解とご協力 床固工を補強する工事です。 わらせるよう努力しています。 をお願いいたします。 大協建設株式会社 堀内 隆浩

平成25年度 天竜川水系

小渋管内CCTV設備工事



堰堤や渓流の状況を監視するカメラ装置 の設置を行なっています。監視カメラにより リアルタイムな河川状況を確認する事がで き水害や土砂災害による重大な被害を未 然に防ぐことを目的としています。

工事期間が冬期となるため、降雪量や路面の凍結 には十分注意し、1日でも早く工事が完成できるよう施 エしてまいります。

工事期間中は一部通行規制を行なう場 所があり 地域の皆様方には大変御迷惑を お掛け致しますが安全第一に勤めてまいり ますので、ご理解とご協力のほど宜しくお願 い致します。