



大鹿村消防団出初式



1月6日、大鹿村交流センターにて大鹿村消防団の出初式が行われました。式典では、功労者への表彰式や来賓の方々による祝辞が読み上げられました。消防団の方々の活動に敬意と感謝を込め、今年1年の「無火災・無災害」を願いました。



写真提供：大鹿村役場



どんど焼き



毎年小正月に行われる伝統行事「どんど焼き」が村内各所で行われました。

最近ではお餅以外にも、マシュマロやウインナーを焼いたりしている地域もあるようです。どんど焼きには様々な意味がありますが、地域の方との交流の場としてこの伝統行事は毎年楽しみです。

小浜川砂防出張所管内の各現場では、現場に存在する問題点から現場状況に合った様々な工夫を行い工事を進めております。また、工事ではどんなことを行っているのか二つの現場を取り上げご紹介します。

【塩川第2砂防堰堤工事】 大協建設株式会社

塩川第2砂防堰堤工事では、高森町（山吹）へ河川内の土砂を3,000m²程度搬出しました。搬出ルートが大鹿村村道沢井線、松川インター線となり、一部幅員が狭くダンプとのすれ違いが困難な箇所がある為、ダンプの通行回数を減らす工夫として、一般的な10tダンプより大きい **特殊なダンプ**を協力会社である、(有)竹内工業さんに購入して頂き使用しました。



ダンプの幅は一緒だけど、お尻がなが〜い!!
※特殊車両通行許可済みです。



裏面もご覧ください

【鹿塩川除石工事】木下建設株式会社

大鹿村鹿塩地先。国道152号線を分杭峠へ北上して行くと手開沢にかかる手開橋があります。この橋は、2018年に梅雨前線に伴う大雨の影響で、手開沢が増水し国道152号線に土砂が流出し通行止めとなることがありました。異常気象ともいわれる近年、昨年は台風によって各所に大きな爪痕を残しました。氾濫はしなかったものの手開沢も大增水しました。

2018年の増水後の手開橋



昨年の台風による増水時



岩山掘削前（手開沢・鹿塩川合流点）



本年度の工事では、再びこのような災害が起きないように、手開沢砂防ダムに堆積した土砂の掘削、手開沢と鹿塩川の合流点までの土砂を掘削しています。また、合流点で川の流れがスムーズになるよう岩山の掘削も行っています。左側が着手前の写真、右側が現在の写真になります。

堆積土砂・岩山掘削

砂防ダム上流



砂防ダム下流



現在の様子



いいね!!



岩山がない!?



【小渋川砂防出張所管内 現場進捗状況】

各現場では、竣工に向けて工事が本格化してきました。各現場、各作業員全員で『安全第一』を掲げ現場を進めてまいります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

大河原砂防工事安全協議会

平成30年度 天竜川水系滝沢第2砂防堰堤工事
木下建設株式会社
進捗率：89.0%



平成31年度 天竜川水系小渋川管内整備工事
株式会社吉野組
進捗率：90.4%



令和元年度 天竜川水系滝沢第1砂防堰堤改良工事
株式会社ヤマウラ
進捗率：8.0%



平成30年度 天竜川水系塩川第2砂防堰堤工事
大協建設株式会社
進捗率：98.0%



平成30年度 天竜川水系塩川床固工事
大協建設株式会社
進捗率：88.0%



平成30年度 天竜川水系鹿塩川除石工事
木下建設株式会社
進捗率：81.2%

