

くろゆり通信



第201号 令和3年9月発行
発行 国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所
小渋川砂防出張所
小渋川支部安全協議会

大鹿村を元気にする花火！が開催されました。

8月15日 夜7時30分より、コロナ禍の密を避けて、家庭の庭先で花火が見られるよう、大河原地区、鹿塩地区の2箇所で打ち上げられました。約10分間と短い時間ではありましたが、スターマインなどの花火70発が両地区の夜空を彩り、山と谷に反響した音が腹に響き綺麗な音色を奏でました。早くコロナが終息し、皆様が元気で生活できるよう祈るばかりです。



赤石岳を背に打ち上げられる花火は感動的です。

大河原地区



山に囲まれているので大迫力の音響です。

鹿塩地区



処分する支障木でベンチとテーブルを作成・設置しました。



現場で発生した支障木です。材木として出荷しても赤字になってしまうので、チップ等に加工して処分しています。



木材を加工して製品を作る職人さんの技で、支障木からベンチやテーブルができあがっていきます。



道の駅前の河川敷に設置しました。赤石岳、大西公園の桜や紅葉が一望できます。皆様、自由にご利用下さい。

工事進捗率

《令和2年度 天竜川水系塩川上流床固工事》



大協建設株式会社



現在、7号床固工の本体工及び垂直壁工が完成し護岸の施工も行っております。8月13日からの前線による大雨により現場も水害を被りました。復旧作業も無事完了し引き続き安全第一で作業を進めてまいります。地元の皆様のご理解ご協力を宜しくお願いします。8月末進捗率25.7%です。

《令和3年度 天竜川水系小渋川管内整備工事》

YOSHINO 株式会社吉野組



↑上唐沢土砂撤去作業

小渋川流入水路口前の堆積土砂撤去作業↓



《令和2年度 天竜川水系北川堰堤補強工事》



田島建設株式会社



7月12日 出水前



7月14日 出水状況

お盆の豪雨により現場の仮締切盛土が流出しました。現在復旧がやっと終了し、副堤の補強を進めています。安全第一で無事故で工事を進めてまいります。引き続きご理解ご協力をお願いします。

現在、大河原床固工群の除草作業が完了し、引き続き小渋川河道整備、上唐沢砂防堰堤堆積土砂撤去作業を行っています。作業箇所が点在し、地元の皆様方にはご迷惑をお掛け致しますがご理解とご協力を宜しくお願い致します。8月末進捗率38.2%です。

[裏面もご覧ください！](#)



河道整備(小渋川)
流入水路合流点の土砂排除



河道整備(小渋川)
沢戸床固工の堆積土砂排除



応急作業工
七釜工事用道路に流れ出てきた土砂の撤去



流木の搬出(小渋川)



流木の集積(小渋川)



国道152号沿いの光ケーブルに
倒れかかった支障木の撤去



上唐沢砂防堰堤に貯まった異常堆砂土の撤去



残土受入地(松川町) 進入路の整備



異常堆砂土の残土受入地(松川町)への搬出

令和3年度 天竜川水系小渋川砂防管内整備工事の紹介

「令和3年度 天竜川水系小渋川砂防管内整備工事」を受注している(株)吉野組の宮嶋です。工期は令和3年4月6日から令和4年3月31日までのまる1年間で、砂防施設や工事用道路などの維持・補修を行うのが主な工事内容です。今年度は、5月の梅雨入り前や8月のお盆休みの、例年ではあまり雨が降らない時期に停滞前線の降雨による出水があって、いたるところで山や河岸が削られ、土砂や立木が流出してきて堆積し、片付けや応急対策におわれました。写真にありますように「土」と「木」に立ち向かう毎日でした。工事する場所が点在しているため、それぞれ作業計画書を作成しなければならなかったので大変でした。

毎年行う、大河原床固工群の除草を行いました。国交省からリモコンで操作する草刈機を貸与させてもらったので、除草作業がはかどりました。この草刈機は、見た目ちょっとカッコいいので、リモコンでの操作が楽しくてしかたありませんが、安全には十分配慮して操作しています。

これから9月、10月と台風が来襲する季節を迎えますが、今年はこれ以上災害が起きないように祈る毎日です。



草刈機による除草作業中(大河原床固工群)



国交省が所有する大型遠隔操縦式草刈機



リモコンで草刈機を操縦します。



樹木が成長したので食害防止ネットを外しました。
(大河原床固工群)



可搬式エンジン付き草刈機による除草
(大河原床固工群)



処分する支障木で作成した
ベンチとテーブルを設置