

No.	19-1-15	場所	飯田市 時又	次世代への継承キーワード
名称	①6月27日午後5時ごろの時又付近の天竜川 ②6月27日午後6時ごろの時又付近の天竜川 ③6月28日午前7時ごろの時又付近の天竜川 ④6月30日午後の時又付近の天竜川			前兆現象
災害現象	洪水氾濫			河川 天竜川本川
補足事項				支流

概要

下流の狭さく部である鷺流峡の影響で水位が上昇し、浸水被害が発生。弁天橋下流 300m 地点では右岸堤防が 500m にわたって決壊、家屋流出 2戸、床上浸水 22 戸の浸水被害となる。地域内の 75.4 ヘクタールが大量の土砂流出により平均 1.5m の埋没被害となり、堆積土砂によって農地、農業施設は壊滅的な状況となる。

●体験談：災害当時、飯田市伊賀良小学校 6 年生
「上の方へ見にいかなか。」といったので、見に行ったら、
「バリバリ」と音がした。見てみると、水がきたのでにげてくると、はたのほうへ水がきた。おとうさんは、
「もうこりゃ、まにあわんぞ。」といった。
そこへ、ゆきちゃほうのおいさんがきて、
「上があぶないぞ。」と行ってとんでいった。
ほうほうのおいさんたちもいろいろもってとんでいった。おとうさんだけは
いかなかった。おとうさんは畑へ水がはいらないようにしていた。でもそれはだめだった。畑へはいっぱい水がはいり、えんどうなどの野菜をメチャメ
チャにしてしまった。

(「濁流の子」p.14 より)

記録



6月27日
午後5時頃
の時又付近
の天竜川



6月27日
午後6時頃
の時又付近
の天竜川



6月28日
午前7時頃
の時又付近
の天竜川



6月30日
午後の時又
付近の天竜川

出典 「語り継ぐ災害の記録」p.28、29/「濁流の子」p.14

備考


No.	19-1-15	場所	飯田市 時又	緯度	35.461675
-----	---------	----	--------	----	-----------

名称	①6月27日午後5時ころの時又付近の天竜川 ②6月27日午後6時ころの時又付近の天竜川 ③6月28日午前7時ころの時又付近の天竜川 ④6月30日午後の時又付近の天竜川	経度	137.830154
----	--	----	------------

地図 広域図



地図 詳細図



備考 上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」（通称：イエローゾーン）といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」（通用：レッドゾーン）といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。