




## 平成21年度 此田地すべり対策工事が完成しました。

昨年7月より始めました平成21年度天竜川水系此田地すべり対策工事も、2月15日を持って完成することが出来ました。  
 此田地区の皆様を始め、近隣住民の皆様にはご迷惑と、ご不便をおかけしました。  
 皆様の御協力により事故も無く、工事を完成することが出来ました。

### 施工位置図



完成写真



35号着工前



完成写真



34号着工前



23号着工前



完成写真

### 35号横ホ-リング' 施工中の出来事



横ホ-リング' 掘進中、ホ-リング' が滞水層に当たると、大量の地下水が流れ出しました。

地下水



計量してみると、バケツ一杯(8ℓ)が約8秒で満タンになりました。毎分約60ℓの地下水が流れ出たこととなります。

### 市道157号線道路修繕

着工前



完成



これまでの工事で使用させていただいた市道についても、修繕を行いました。

施工会社 株式会社 南 建設  
 現場代理人 南 相 哲