

平成16年6月21日 台風6号による
豊川の出水状況

速報



豊川放水路



平成16年6月21日 17:00頃
(放水路ゲート15:30頃全開)

国土交通省中部地方整備局
豊橋河川事務所







気象の概要

平成16年6月13日にフィリピン付近で発生した台風6号は、中心気圧965hPaと強い勢力を保ちながら21日9時30分頃には、高知県室戸市付近に上陸しました。


台風6号は、上陸後、近畿や東海の太平洋側に激しい雨を降らせ、豊川においても流域平均で200mmを超える降雨が観測されるなど、大雨をもたらしました。



降雨・出水の概要







豊川・石田地点 過去の代表洪水との比較（ピーク合わせ）



・今回の出水(H16.6.21)、H15.8洪水は、10分間隔水位データ
 ・S44.8洪水、H12.9洪水は、時刻水位データ

浸水の状況



一宮町金沢地区



豊橋市・豊川市賀茂地区



豊橋市下条地区



豊橋市牛川地区

浸水の状況



豊橋市牛川地区



浸水前18:20頃



浸水後20:00頃
(ほぼピーク)

牛川地区の浸水状況 平成16年6月21日19:00頃(ピーク前)




河川カメラ映像

豊橋市下条地区



下条地区の県道の冠水状況
平成16年6月21日19:20頃
(ほぼピーク)

下条地区の浸水状況平成16年6月21日19:20頃(ほぼピーク)



河川カメラ映像

浸水の状況



豊橋市・豊川市賀茂地区



賀茂地区の県道の冠水状況
平成16年6月21日17:00頃

賀茂地区の浸水状況平成16年6月21日19:00頃(ほぼピーク)



賀茂霞開口部

河川カメラ映像

一宮町金沢地区



金沢地区の農道の冠水状況
平成16年6月21日18:30頃
(ほぼピーク)

金沢地区の浸水状況平成16年6月21日18:30頃(ほぼピーク)



金沢霞開口部

河川カメラ映像