

広田川破堤箇所 対策状況 H20.8.31 13:00現在



資材置き場



JR
東
海
道
線

ポンプ排水
(ポンプ車2台(豊橋、中技))

浸水範囲

破堤(L=約80m)

赤川

広田川

幸田町役場

JR幸田駅

東海道新幹線

