

広田川破堤箇所 対策状況 H20.9.1 13:00現在

N



資材置き場



ポンプ排水
(ポンプ車3台(豊橋、中技、庄内川))

ポンプ排水
(ポンプ車1台(木曾下))

浸水範囲

破堤(L=約80m)

赤川

広田川



幸田町役場

JR幸田駅

東海道新幹線

JR東海道線

