


台風第2号及びそれに伴う前線の活発化による大雨による被害状況

令和5年6月2日（金）からの降雨により、豊川右岸11.8k付近及び13.8k付近にて堤防の欠損が発生しました。豊橋河川事務所では豊川市と連携し、道路管理者による道路の通行規制を行うとともに、シート張り工法等により応急対策を実施しました。



対策方法：豊川右岸11.8k付近

- ・シート張り工法（国）
- ・袋詰め玉石工（国）
- ・通行規制（豊川市）

豊川右岸13.8k付近

- ・シート張り工法（国）
- ・通行規制（豊川市）

