

7月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km
			管轄出張所:一宮出張所
実施日	平成30年8月18日	実施区間	豊川右岸 P17.9K



上



下

モニター区間中 最も狭い道路現場で、上の写真 右側の倉庫装が白線より外側にはほとんどなく 路面を倉庫もう少し拡張し 舗装の方が通行車両の安全上良いと思わず。