

9月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区间	豊川: 左右岸 13.2km~27.6km
			管轄出張所: 一宮出張所
実施日	平成30年10月8日	実施区間	豊川右岸 25.9km



状況説明: 豊川右岸 25.9 km 付近の堤防道路上, 上流方向から左端の長さ約10m程の盛り
割れ壊れが確認されました。