


10月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川 <sup>橋</sup> 水路 <sup>右岸</sup> 0.0km <sup>から</sup> 0.6km <sup>まで</sup> 管轄出張所(豊橋)
実施日	平成30年10月7日 <sup>及び</sup> <sup>7日</sup> 土曜	実施区間	上記区間と「回廊」



◎ 台風24号が9月29日、30日、10月1日にかけて日本列島全体へ、大きな被害をもたらしました。まずはお見舞い申し上げます。東三河に関しても災害、水害天災という観点で特に河川を中心にその影響及び

被害について(その後になってしまいますが)ウホッパさせてもらいました。

台風25号の関連もありましたが、建物、建屋も含め一通り、確認をしました。

今後は寒さも厳しくなることから、そういった視点も取り入れながらご報告していきたいと思っております。

