

12月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km
			管轄出張所:一宮出張所
実施日	平成31年1月5日	実施区間	豊川右岸 22.8km~22.9km



状況説明: 豊川右岸 22.8km 付近の堤防道路で、上流に向かい右岸の道路中央に複数のひび割れと亀裂があり、その中央に穴が空いている。