

1月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km
			管轄出張所:一宮出張所
実施日	平成 31年 1月 8日	実施区間	左岸20.8km~21.8km付近

写真①



写真②



写真①は先月も気になっていた石積今年も一列にならんでいた。

写真②③も先月から気になっていたキンクロハジロ 今月も健在でした。

写真③



写真④



写真⑤



写真④はアオサギが木の枝に留まっていた。

写真⑤は洪水の為に流れ着いたと思われる和船です 漁業組合に登録されていれば船体に登録番号が記入されているはず。

写真⑥



写真⑦



写真⑥は、これも洪水による漂着した木の枝

写真⑦は、河原の小石砂利とは明らかに違う土砂が埋められていた。

写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑧は、ビニールハウスのビニールと思われる投棄、かなりの量が有ります

写真⑨は、写真⑧の奥に鉄製の不正投棄物

写真⑩は、写真⑧と写真⑨の中間点に白菜とネギの屑