

2月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km
			管轄出張所:一宮出張所
実施日	平成31年 2月20日	実施区間	豊川:左岸 15.7km~15.8km



状況説明=豊川左岸15.7km~15.8km付近の堤防道路で、上流に向かい左岸の道路右側に縦の亀裂が走り、中央道に横の亀裂があり交差する箇所が複数に亀裂が生じています。