

|     |             |        |                      |
|-----|-------------|--------|----------------------|
| 3月  | 豊川 愛護モニタ一報告 | モニタ一区間 | 豊川:左右岸 13.2km~27.6km |
|     |             |        | 管轄出張所:一宮出張所          |
| 実施日 | 平成31年3月 日   | 実施区間   | 豊川:右岸 金沢橋南側          |



状況説明: 豊川右岸の金沢橋南側の堤防道路沿いの(西側・河川寄り)の支柱等が傾いたり  
 コンクリート基礎が地中から露出している様子。また、道路下の支柱等が放置して  
 いるように見受けられます。通行車両が道路からはみ出さないよう対処して下さい。