

5月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km
			管轄出張所:一宮出張所
実施日	令和 平成 元年 6月 8日	実施区間	豊川:左岸 20km



状況説明: 豊川左岸の金沢橋南側の堤防道路の左端に長さ30m近(の)新列が走り一部に舗装を補充した様子が見られるが、軌裂が深く(その)舗装の補充が必要。また、道路幅の路面が下り車のハンドルがとられるおそれがある。