


6月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km 管轄出張所:一宮出張所
実施日	令和 1年 6月 14日	実施区間	左右岸15.4km~24.3km

写真①



写真①・Aは、左岸24.3km地点・Bは左岸19.9km地点・Cは、右岸18.8km地点・Dは、右岸15.4km地点

写真②



写真③



写真②は、A地点上流からの写真グラウンドが有り、少年野球場その横にはラジコン飛行機・ラジコンヘリコプターの広場もあります。

写真③は、B地点上流からの写真で金沢橋下流のサッカー場が有ります。

写真④



写真⑤



写真④は、C地点下流からの写真でここも少年野球場が有ります。

写真⑤は、D地点下流からの写真で三上橋上流のサッカー場が有ります。

写真⑥



写真⑦



写真⑥、⑦は、D地点上流からの写真で、バーベキューのゴミ等が散らばり、回収をしました。青のビニールシートは下に炭が有り、雨で散らばらないように掛けて有りました。