

8 月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km 管轄出張所:一宮出張所
実施日	令和 平成 元年 9 月 4 日	実施区間	豊川左岸 18.6m



報告: 堤防道路の左側に縦に亀裂が走り、不在縦の亀裂に交差する横の亀裂が間隔を空け連続的に
続いています。

河川愛護モニタ一