

|     |             |        |                    |
|-----|-------------|--------|--------------------|
| 9月  | 豊川 愛護モニター報告 | モニター区間 | 豊川：左右岸 0.0km～6.2km |
|     |             |        | 管轄出張所：豊川出張所        |
| 実施日 | 令和元年 9月21日  | 実施区間   | 左岸河口～北島河川敷広場       |

台風17号の影響もあり3連休の天気は崩れる予報だったので、連休初日の曇っているうちに左岸河口から観察を始めた。



▲河口(左岸0.0km)から三河湾を臨む。潮の香りと、別の匂いもする気がした。いろいろ落ちてるからかもしれない。



▲左岸0.0km～豊川橋 堤防の上を楽しそうに走ってます。



▲左岸から対岸の清洲河川敷公園を見る。釣り人多数。



水中

竹の棒が何本も立っていて、網が張られているようだった。仕掛けだと思うけど、よくわかりません。また、動かないペットボトルがぼつんぼつと違う場所に1個ずつがいくつか浮いていた。これも何か仕掛けている場所の目印になっているのでしょうか。

▼北島河川敷公園もたくさんの人が訪れていた。



0.0km



0.2km

渡津橋上流



護岸は、比較的新しいのか何も問題はなさそうだが、堤防の天端には、赤い印がされているところ以外にも破損がある場所があった。