

19 月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区间	豊川:左右岸 0.0km~13.2km 管轄出張所:豊川出張所
実施日	令和 平成 1 年 11 月 9 日	実施区間	豊川左岸 20km 手前



3-1 金沢橋南方

3-2

10月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 -0.0km~13.2km 管轄出張所:豊川出張所
実施日	令和 平成 1年 11月 9日	実施区間	豊川左岸 20km 手前



3-3

報告 = 堤防道路の右側に縦の軌裂が走り、また縦の軌裂に交差する横の軌裂が間隔を空け連続して軌裂が走っています。