

11 月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 0.0km ~ 13.2km ~ 新島橋 管轄出張所:豊州出張所
実施日	令和 5 年 12 月 日	実施区間	豊川左岸18k附近、高速ガード下



報告:高速道路ガード下で 反射灯が 2本倒れています。

河川愛護モニター