

冬枯れ  
新宿橋

12月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	豊川:左右岸 0.0km~13.2km~ 管轄出張所:豊川出張所
実施日	令和1年12月 日	実施区間	豊川左岸 20km



報告: 豊川左岸 20km附近(金沢橋南方)の堤防道路にて、道路東端より縦の軋裂が走り中央側より  
うねりが続き 一部舗装面はかかれています。

河川愛護モニタ一