

5 月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km 管轄出張所:一宮出張所
実施日	平成 2 年 5 月 27 日	実施区間	左岸 19.6km



全景(上流に向けて)  
① 舗装面に縦の軌裂が  
長(走っている)。又、横の  
軌裂も数箇所あり不



② 舗装面の軌裂が  
縦横に走っている

5 月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km 管轄出張所:一宮出張所
実施日	令和 平成 2 年 5 月 27 日	実施区間	左岸 19.6km



③ 舗装面の縦の亀裂が  
走り少し段差も見られず。



④ 舗装面の縦横亀裂  
が走り段差も大差(約10  
cm)以下。