

6 月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区间	豊川: 左右岸 13.2km~27.6km 管轄出張所: 一宮出張所
実施日	令和 5 年 6 月 29 日	実施区間	豊川 右岸 21km~20.8km



上流から下流に向けて  
NO.1  
縦横に亀裂が走っており  
不可。

道路管理者へ連絡をしました



NO.2  
縦に数本の亀裂が細かく  
びびり割れており  
不可。

6 月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km
	令和 平成 2 年 6 月 29 日		管轄出張所:一宮出張所
実施日		実施区間	豊川右岸 21k~20.8km



No.3 右岸  
下流から上流の方向  
縦横の亀裂が走っている

No.4 右岸

No.5  
下流から上流の方向  
縦横の亀裂が走っている