

2-1

8月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左岸 .2km~ .6km 管轄出張所:一宮出張所
実施日	令和2年9月4日	実施区間	6.7km~6.8km



報告の内容 = 左岸堤防道路の舗装が縦横に割れ目か走り、一部はアスファルトのはがれか見られず

河川愛護モニター

2-2

8 月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	豊川:左岸 .2km~ .6km 管轄出張所:一宮出張所
実施日	令和 2 年 9 月 4 日	実施区間	6.7km ~ 6.8km

