

9 月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	豊川: (左)右岸 13.2km～27.6km 管轄出張所: 一宮出張所
実施日	令和 2 年 10 月 5 日	実施区間	左岸 L=12.9km 附近



← NO.1 ↑ NO.2
← NO.3

現場の状況 = 堤防道路左岸の豊川寄り側の路肩の縦横の走り込みの割れ目が見られます。不元、舗装復旧
した箇所の一部で舗装面がはがれていました。