

10 月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	豊川:左右岸 吉田橋 ~ 古橋 管轄出張所:一宮出張所
実施日	令和 2 年 11 月 11 日	実施区間	左岸 12K 附近



2-1.



2. 現場の状況 = 堤防道路の舗装が厚さ 100mm 程度あり、縦横の亀裂が走り、舗装の一部は剥がれている。

10月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	豊川:左右岸 翻木橋~古七橋 管轄出張所:一宮出張所
実施日	令和2年11月11日	実施区間	左岸 12km附近



2-2

