

令和3年 2月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 13.2km～ 管轄出張所: ikm
実施日	令和3年3月9日	実施区間	豊川左岸 12.9km付近



NO.1



NO.2

報告の内容:堤防道路の内側(川寄り)の舗装がはかれ段差が生じています。又、
複数の箇所で舗装にひび割れや転裂が生じています。

2月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区间	豊川:左右岸 13.2km~ 管轄出張所:	n
実施日	令和3年3月9日	実施区间	豊川左岸 12.9km付近	



NO.3

NO.4