



2月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川：左右岸 0.0km~6.2km 管轄出張所：豊川出張所
実施日	令和3年2月21日	実施区間	北島河川敷広場、左岸3.4km 清須河川敷広場、右岸3.0km



北島の工事現場はこの日も風が強く吹いていた。対岸から見ると、下の土のうはだいぶ緑色で川に馴染んだ様子が伺える。私が行くのが休日なので、いつも工事現場は稼働してなくて残念だけど、進み具合を見るのは楽しみ。3月中に完成のよう。
左岸の3.4km付近は、川底がびっしり貝殻で埋め尽くされていた。総硬度が少し清須の値より高いのは貝の影響なのか、誤差の範囲なのか自分の目視とスマホの判別も違うので全部あやふやだけどとりあえず記す。右岸の高水敷のごみがなくなると、気持ちの良い散歩道になるのだけれどと思う。この日見た鳥は、カワウとホシハジロの雄など。



2月21日 午後2時56分 晴
水温12.0℃ 左岸3.4km



2月21日 午後3時25分 晴
水温10.0℃ 清須河川敷広場

