

7月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川: 左右岸 当古橋～新城橋
			管轄出張所: 一宮出張所
実施日	令和 3年 7月 31日	実施区間	当古橋～江島橋



今日は7月最後の土曜日、時折、雷鳴がとどろき小雨が降る中、川沿いを散策しました。上記左は、豊川に架かる東名高速の橋の下、たくさんの家族連れが、車を河原へ乗り入れて、BBQや川遊びに興じていました。とても楽しそうです。コロナ禍ではありますが、適切な距離を保ち、家族で休日を河原で過ごすのは、とても良い事と思います。急な増水や、落雷に十分注意していただきたいと思います。

右の写真では、三上橋下の三上緑地へ下りる道が、ダブルのトラサクでふさがれていました。県の嚴重警戒への対応措置で三上グランドが終日使用不可となった影響と思われる。ただ緑地を徒歩で散策するのは、問題なさそうです。ここの緑地は広々としていて、駐車場もあり、とても気持ちの良い環境です。早く、駐車場の閉鎖が解かれることを、願っています。



左の写真は、豊川左岸 17Km 付近の堤防道路から河原へ下りる入口のチェーン柵の様子です。ここを下りた河原は、雑木や雑草が多く、川面にたどり着くにはとても危険な場所です。そのため、普段は鍵付きのチェーン柵で侵入できないようにしてあると思います。下で公的な業務を行っているのかも知れませんが、その場合も、知らずに子供らが入ることの無いよう、しっかりと柵を閉めて業務を行っていただきたいと思います。

右の写真は、豊川左岸 14Km 付近、当古橋上の堤防です。堤防にかかる階段の下から上まで両側の草が枯れています。堤防の法面に除草剤を散布する事は、堤防を守るための芝草の機能を損ね、堤防弱くすると思います。付近の住民の方へお知らせなど、対応が必要と思いました。一方で、近隣の方の生活道路的な側面もあり、難しいところですが。