



9月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間 豊川:左右岸 6.2km~27.6km 管轄出張所:豊川出張所・一宮出張所
実施日	令和3年9月10日	実施区間 上記区間を自動車にて巡回



◎暑い日が続き、9月についても残暑と呼べる日が何日か存在した。
また、台風14号及びコロナウィルカ禍と、天災災害の気になる月でもあった。

緊急事態宣言が発令中のなか以下の写真も含め、要所についてウオカさせてもらった。人手についても元々それほど多くない状況であり、河川、河川敷の安全安心をテーマに巡回をした。



◎持続可能な河川の有効活用について(生物多様性^{多様性}の^{ための})考えながらの視察となった。

