

9月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 0.0km~6.2km
			管轄出張所:豊川出張所
実施日	令和 4年 9月 20日	実施区間	北島河川敷 5.0km付近

台風14号 通過後の様子



増水で危険なため、河川敷に下りれなくなっています



水上バイクの注意事項



強風です 飛ぶ物はありません
多くの小さな流木が流れてきます



東の空は暗く、西の空には青空が見えます