


2月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 吉田大橋～新城橋
			管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和5年2月27日	実施区間	江島橋周辺



2月も明日で終わり、明後日からは3月です。明日は、4月の陽気とか。ポカポカと気持ちの良いお昼です。上記左は、豊川市の防災ハザードマップです。今年の一、6年ぶりに改訂されました。写真の右が旧、左が新です。避難情報が大きく変わったのと、土地情報や地域の施設の変更が反映され、より見やすくなりました。川筋も、堤防の内側で変化しています。今後しばらく、このマップを見ながら観察をしていきます。このあたりの豊川は、大きく蛇行し、堤防の幅も大きくなったり狭くなったり、昔から水防は困難であった事が想像できます。流域も土砂が堆積し、雑木も茂っています。今後のさらなる河川改修



に期待したいと思います。

上記左は、豊川へ流れ込む支流の宇利川下にある排水通路の様子です。穏やかな流れで、水だまりができて、小魚がいっぱい戯れていました。昨年秋に孵化した、シラハエの稚魚と思われます。陽だまりの水たまりの魚に、ほっこりしました。大切な治水と環境、折り合いを付けながら、両立させていきたいものです。

豊川市の防災ハザードマップ、町内会の自主防災会を通じて活用していきたいと思います。

河川愛護モニター