

7月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 6.2km～27.6km	
			管轄出張所:豊川流域治水出張所	
実施日	令和 5年 7月 7日	実施区間	右岸11.6km	

草もたくさん生えていましたが、岩がゴロゴロと転がっており、中に入っていくことは困難でした。

岩の間に流れてきたゴミなどが挟まっているので、撤去できるといいと思いました。

