

7月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 6.2km~27.6km 管轄出張所: 豊川流域治水出張所
実施日	令和5年7月18日	実施区間	新城橋~三上橋

初めまして、令和5年度河川愛護モニターに就任しました。私は新城市に在住し、幼い頃より豊川周辺で生活してきました。新城市的広報より河川愛護モニターを知り、応募した経緯となります。

普段は看護師資格を持ちながら、介護支援専門員(ケアマネージャー)の仕事をしています。仕事柄、新城市や豊川市、豊橋市と移動するが多く、豊川周辺を通ることが多いため、豊川の状況を観察し報告していくたいと思います。

まずはスタートは新城橋より開始です。小中学生の頃は、この橋の下で友人と豊川を泳ぎながらキャンプをすることもありましたが、昨今の河川による事故も増えていますので、河川でのレジャーには皆さん注意して下さい。



愛護モニター委嘱式
6月26日河川委嘱式



新城橋より豊川撮影

江島周辺の堤防沿いに6月の大雨の名残か、流木に交じってゴミが蓄積されています。航空写真でみると調度ここは、川の流れが曲がり切った位置にあるため、上流の流木や増水時に流れ込んだゴミが集まっていると思われます。こういった蓄積は一朝一夕に片づけることは困難かと思われますが、今後も増水後には注意が必要な箇所です。

三上橋の下に不法投棄と思われる資源ゴミがありました。人間の無意識な感覚で、一つゴミがあると、いつの間にかさらに一つと増えてしまう可能性があるため、河川周辺でスポーツやレジャーをする方は、不法投棄などの迷惑行為になってないか、河川利用時のルールを確認していきましょう。



江島周辺の堤防沿い



三上橋下の不法投棄と思われるゴミ