

7月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 0.0km～6.2km 管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和5年7月24日	実施区間	6km付近



【はなび広場及び左岸の状況①】



【はなび広場及び左岸の状況②】

左岸には、祇園花火の棧敷がまだ撤去作業中であり、一部は通行止めの状況。はなび広場は、草が刈ってあり綺麗に整備してある。また、小型の舟が複数確認できる。

7月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 0.0km~6.2km 管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和5年7月15日	実施区間	4km付近



【名鉄本線橋脚の状況①】



【名鉄本線橋脚の状況②】

橋脚には、1ヶ月以上前の6月2日の大雨により流れてきた流木等がいまだに引っ掛かっている。  
左岸側では、しじみ取りをする人も多く、この流木等が流された場合に危険だと感じる。