

ご意見ありがとうございます。
 当事務所の河川環境整備事業として、ヨシ原の再生を行っていますが、「蛇籠」は、ヨシ根土が流れないように、土留めをしているもので、水面上に出ている問題がありません。

9月	豊川リポーター報告	モニター区間	豊川 右岸 管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和 5年 9月 1日	実施区間	豊川 3~5キロ

水位を調整しているのか？蛇籠が水面上に出ていました。蛇籠は崩れていません。



お天気もよく、豊橋の山々が見えました。

川上から流れてきたであろう木々がありました。

