

9月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 0.0km～6.2km
			管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和5年9月30日	実施区間	河口から4～5km付近



東海道新幹線西側
豊川左岸の状況①



東海道新幹線西側
豊川左岸の状況②



東海道新幹線西側
豊川左岸の状況③



北島河川敷東
側路上の状況

【所感】

調査日の時点では、河川敷の草木が生い茂っており、長いもので1メートル以上もの高さまで達していました。

また、堤防の道路までも草木が伸びきっている状況であり、車両がすれ違うたびに車両に草木が当たる状況となっていました。

草木が生い茂っていることで視認性が悪く、堤防沿いに散歩している方などが見にくく、また、廃棄物なども捨てられやすいのかと感じました。