

11月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 0.0km~6.2km 管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和5年11月30日	実施区間	河口から4km付近



豊川左岸新幹線橋梁  
①



豊川左岸新幹線橋梁②



豊川左岸新幹線橋梁③



豊川左岸新幹線橋梁  
④

【所感】

河口から4km付近の豊川左岸に位置する新幹線の橋梁において、補修工事がおこなわれています。

特に大きな工事車両等はなく、河川敷に規制等もない状況なので普段通りに通行できる状態です。

周囲の草木の状況は、色が緑色から茶色へと変化しており、季節を感じさせます。