

1月	豊川放水路 愛護モニター報告	モニター区間	放水路:左右岸 0.0km~6.6km 管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和 6 年 1 月 17 日	実施区間	豊川橋右岸、河口付近

上段は、豊川橋右岸河口付近(三河湾を望む方向)
中段は、豊川橋右岸河口付近(前芝大橋を望む方向)
下段は、前芝町の灯明台の写真



1月	豊川放水路 愛護モニター報告	モニター区間	放水路:左右岸 0.0km~6.6km 管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和 6 年 1 月 17 日	実施区間	豊川橋右岸、河口付近

豊川放水路には分流堰の柑子橋から河口の豊川橋までの間に合計11の橋が架かっています。

今日は快晴で、柑子橋から豊川橋まで堤防道路などを通行しながら、放水路の様子を観察しました。夏の頃とは違い、堤防道路や法面、河川敷などはきれいな状態で気持ちよく通行できました。

放水路最後の橋である豊川橋右岸の河口付近で、豊川橋や海面、堤防、河川敷などを午前10時ごろ撮影しました。冬の放水路河口は、海水も冷たい様子でしたが、堤防近くの海面はきれいで、海底まで見通せるくらいでした。この堤防も河川敷もきれいで、ゴミもほとんど見当たらず、海の方を見ると豊川橋を通行する車両がたくさん見えました。ここは、豊橋市前芝町にあたり、前芝の灯明台も堤防横に鎮座しており、放水路河口やそれに続く三河湾の海上交通を静かに見守っている様子でした。

前芝大橋の右岸下流の河川敷には消防隊の人たちがいました。河口では水難訓練なのかゴムボートに消防隊員の方が3名ほど乗船しており、河口から前芝大橋の方向に向けてゴムボートを走らせて訓練している状況でした。

この時期は、小坂井大橋、新橋など河川工事が実施されており、豊川橋の河口付近の堤防道路でも測量を実施している人たちがいました。

豊川橋河口は放水路の河口とは思えないほど、河口が広大で、東三河に住んでいない人が見たら、豊川本流の河口と見間違えうほどの大きさで、分流堰付近の川幅とは天地の差がありました。

豊川橋河口右岸から撮影した豊川橋や海面、堤防、河川敷や前芝灯明台などの写真を別紙に添付します。