

2月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 6.2km~27.6km 管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和6年2月21日	実施区間	江島付近



江島より豊川の河川敷道路に入ると、カーブに沿って棒と空き缶で転落防止のように柵のように並んでいました。河川敷の道路はガードレールがないため、車で運転しながら、道を外れると道路から転落してしまいます。運転にはとても注意が必要です。運転中はきれいな川を眺めず、運転集中する必要があります。道幅も狭いので対向車が来たときはスピードを落として譲り合いの運転をしましょう。  
この棒と空き缶は、地域の方が親切心で設置されたものなのかな？



河川愛護モニター

ご意見ありがとうございます。  
ご指摘の「棒と空き缶」は不法に設置された物で、設置された区間の起点と終点に注意看板を付けて監視を継続しており、令和6年4月以降に撤去を行う予定です。