

2月	豊川 愛護モニター一報告	モニター区間	豊川:左右岸 0.0km~6.2km 管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和6年2月29日	実施区間	河口から3~5km付近



豊川右岸渡津橋付近①



豊川左岸渡津橋付近②



豊川右岸上渡津橋付近③



豊川左岸上渡津橋付近④

【所感】

豊川の至る所に枯蘆が生えています。その中でも特に渡津橋付近や上渡津橋付近に多く生えていて、大雨が降った次の日には流されてきた生活廃棄物や流木などがよく枯蘆に引っかかってます。

今まで気にして枯蘆を見てなかったですが、昔より増えている気がするので年々増えていくのか気にして観察していこうかと思えます。