

5月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 0.0km～6.2km 管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和6年5月29日	実施区間	河口から5km付近



とよばし下流側



とよばし上流側



北島河川敷付近



東海道新幹線橋脚付近

【所感】

大雨が降った翌日の豊川では、水は茶色に濁り、流れも速く、水量も多いため大変危険な状況だと感じました。もっと雨が降り続く状況だと堤防の小段を上回る可能性があり、安易に河川付近には近付いてはいけないなと思いました。

これから出水期に入り、河川の増水は回避できない時期となってくるため、河川の状況に十分に注意して散歩等してもらいたいと思いました。

河川愛護モニター