


6月	豊川放水路 愛護モニター報告	モニター区間	放水路:左右岸 0.0km～6.6km
			管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和 6 年 6 月 5 日	実施区間	前芝大橋～豊川橋右岸付近



6月	豊川放水路 愛護モニター報告	モニター区間	放水路:左右岸 0.0km～6.6km 管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和 6 年 6 月 5 日	実施区間	前芝大橋～豊川橋右岸堤防付近

今日は6月5日水曜日で、潮見表では大潮とあり、干潮時刻は午前11時3分とありました。

前芝大橋から豊川放水路右岸を南下して豊川橋方面に向かって南下し、堤防、河川敷などを見学しました。

前芝大橋から豊川橋までの右岸堤防には、陸閘が川上から川下(河口)に向けて、1号から10号までの陸閘という洪水や高潮時に堤防の機能を確保するために設けられた施設を見ました。午前10時ころから11時頃にかけて、前芝大橋右岸から豊川橋への堤防や河川敷を歩いて順番に陸閘を撮影していきました。豊川橋に近い10番目の陸閘のすぐ横にたくさんのゴミがありました。後日片付けるために一時的に収集して置いたものかどうかよくわかりませんでした。とりあえずカメラ撮影しておきました。今後の大雨や暴風雨に備えて早急にこのゴミを撤去することが肝要と思料します。場所は前芝陸閘10号門扉のすぐ横の放水路側です。

この場所以外でのゴミはあまり見当たらず、堤防も河川敷も放水路もきれいでした。豊川橋の河口付近はちょうど干潮になっており、対岸の手前には砂州ができていました。豊川橋に近いこの河口付近には、前芝船溜まりがあり、船溜まりの中は干上がって海水もなく、いくつかの小型船が海底の地面の上に張り付いていました。そのすぐ近くには前芝の灯明台が鎮座して、放水路河口の海や川の安全を見守っていました。

別紙画像の説明	
最上段左	前芝陸閘10号門扉
最上段右	前芝陸閘10号門扉すぐ横のゴミ
上から2段目左	前芝陸閘10号門扉すぐ横のゴミ(同上)
上から2段目右	前芝地区観光名所の前芝灯明台
上から3段目左	前芝船溜まりの干潮時の様子
上から3段目右	豊川橋河口付近の干潮時の砂州
最下段左	前芝大橋に一番近い前芝陸閘1号門扉
最下段中央	前芝大橋方面の放水路右岸の河川敷等
最下段右	豊川橋方面の放水路右岸の河川敷等

河川愛護モニター	
----------	--