


10月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 6.2km～27.6km 管轄出張所:豊川流域治水出張所
実施日	令和6年10月25日	実施区間	江島付近



昨年の初夏に起きた大雨にて江島付近の堤防沿いに流木や体積したゴミが集まっていました。ここは川の流れがカーブとなっており、増水時に漂流物が堆積しやすかったと思います。増水が止むと、水の流れはなくなるので、漂流物は残ったままになっていましたが、ここ最近、作業車が入り、整備をしてくれたみたいです。全ての堆積物がなくなっていました。自然のままにしておくと大きな災害となる可能性があるため、こういった管理も大切であると感じました。



	河川愛護モニター	
--	----------	--