

2月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川放水路左右岸0.0km～6.6km
			管轄出張所: 豊川流域治水出張所
実施日	令和 8 年 2 月 6 日	実施区間	豊川橋上流右岸付近

2月6日金曜日午後1時前頃、豊川橋上流右岸河川敷付近を見学しました。
まえしばりっこう9号門扉の前の堤防、河川敷から上流方面にかけて、護岸工事がきれいになされ、真っ白いコンクリートに目を奪われました。真新しいコンクリートの河川敷がとても気持ちの良いたらずまいで、階段もきれいに整備されていました。
前芝陸閘10号門扉の横の堤防、河川敷から上流方面にかけて大量のゴミがありました。
昨年12月のモニター報告でも記載しましたが、同じ場所にかかなりのゴミがありました。
この場所は、地元の漁業関係者などが一時的に海岸などのゴミをこの場所へ集積して、後日このゴミを指定場所に運搬して処分することになっているのか、あるいは、単にゴミの放置にとどまっているのか、はっきりとはわかりません。今回も前と同じ場所に大量のゴミが放置されていたので、疑問に思い報告しました。
なお、豊川橋付近の他の堤防や河川敷はゴミなどもなく、きれいな状態でした。
豊川橋の橋梁工事も継続中でした。

豊川橋上流右岸河川敷



まえしばりっこう9号門扉



前芝陸閘10号門扉付近のゴミ



前芝陸閘10号門扉付近のゴミ



前芝陸閘10号門扉



橋脚工事中の豊川橋と河川敷のゴミ

