

5月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 0km~6.2km
			管轄出張所:豊川出張所
実施日	令和 8年5月14日	実施区間	2.6km付近 (高洲町)



豊川河口から2.6km付近:注意看板あり、河川許可標の看板が割れています。



流れて来たと思われる枯草が溜まっています。



飲料品のゴミが落ちているのが気になります。