

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 30年 7月 7日	実施区間	右岸15.0km~16.0km付近

梅雨前線や台風第7号の影響で大雨となった翌日の朝にモニター区間を見てきました。



アメダスの情報によると日最高気温は27.4 (10:50)日最低気温は24.4 (19:10)でした。



7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 30年 7月 7日	実施区間	右岸17.0km~18.0km付近



河口よりおよそ18キロ付近の美矢井橋からは増水の様子が見えました。

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 30年 7月 7日	実施区間	右岸19.0km~20.0km付近

増水により多くの緑が浸水していました。



7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 30年 7月 7日	実施区間	右岸21.0km~22.0km付近

この区間では川幅の多くが河川敷になっており  
緑が多く見えました。



7月	矢作川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 30年 7月 7日	実施区間	右岸23.0km~24.0km付近

矢作橋付近では増水で中洲は見えなくなっていました。



7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km～28.6km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 30年 7月 7日	実施区間	右岸25.0km～26.0km付近



日名橋からも増水の様子が見られました。  
岡崎大橋付近では河川敷の整備が始まっていました。



7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 30年 7月 7日	実施区間	家下川排水樋門付近



排水樋門付近の様子と下記に水位の状況を記録しました。

